

Gegenstand:  
(Subject) Keilverchluss der Kabinenhaube

Betroffen:  
(Effectivity) Segelflugzeug CLUB ASTIR II und  
STANDARD ASTIR II, Werknummern  
5001 bis einschliesslich 5061

Dringlichkeit:  
(Accomplishment) Spätestens bis zum 15. Juli 1980

Vorgang:  
(Reason) Vermeidung selbsttätigen Öffnens  
der Kabinenhaube während des Fluges

Massnahme:  
(Instruction) Die Federn in den Verschlüssen  
sind gemäss den Angaben in der  
Reparaturanleitung zur TM Nr. 306-14  
gegen stärkere Federn auszuwechseln.

Material:  
(Material) Das Material mit Reparaturanweisung  
zur TM 306-14 ist beim Hersteller zu  
beziehen.

Gewicht- und Schwer-  
punktlage:  
(Weight and Balance) Kein Einfluss

Hinweise:  
(Remarks) Die Massnahme kann von einer sach-  
kundigen Person durchgeführt werden.  
Ihre ordnungsgemässe Durchführung  
ist von einem Prüfer Klasse 3 mit  
entsprechender Berechtigung im Bord-  
buch zu bescheinigen.

Martsies, den 09.06.1980

gez. i. A. Dipl. Ing. H. Wilser

*Wilser*

LBA anerkannt am: 16. Juni 1980



*Reis*