

- Gegenstand:** Revision des Wartungshandbuchs/ Änderung der Kontroll- und Wartungsintervalle
- Betroffen:** G 103C TWIN III SL, alle Werk-Nr.
- Dringlichkeit:** bis spätestens 31. Dezember 1993
- Vorgang:** Erfahrungen und neue Erkenntnisse, die während Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten gewonnen wurden, machen Änderungen der Kontroll- und Wartungsintervalle notwendig.
- Maßnahmen:** Im Wartungshandbuch ist die Revision 5 (5/ 27.07.93) durchzuführen. Es sind die auf Seite 0.1A aufgeführten Seiten auszutauschen.
- Material:** Die Austauschseiten liegen der Technischen Mitteilung bei.
- Gewicht und Schwerpunktlage:** nicht betroffen
- Hinweise:**
1. Die Revision kann von einer sachkundigen Person oder einem Luftfahrt-technischen Betrieb durchgeführt werden, und ist von einem Prüfer Klasse 3 im Bordbuch zu bestätigen.
  2. Falls Sie Ihren Motorsegler inzwischen weiterverkauft haben, bitten wir Sie, diese Mitteilung an den neuen Halter weiterzuleiten und uns seinen Namen und Adresse unter Angabe der Werknummer mitzuteilen.

Mattsies, 27. Juli 1993

LBA anerkannt:

  
Dipl.Ing. J. Altmann  
(Musterprüfleitstelle)



  
14. Okt. 1993