



Technische Mitteilung
TM 315-40

GROB
G 103 C TWIN
III ACRO

Gegenstand: Revision 1 folgender Handbücher:
- Flughandbuch (deutsche Ausgabe)
- Wartungshandbuch (deutsche Ausgabe)
- Flughandbuch (englische Ausgabe)

Betroffen: GROB G 103 C TWIN III ACRO
alle Werk-Nummern

Dringlichkeit: bei der Jahresnachprüfung

Vorgang: Um Differenzen zwischen der deutschen und englischen Ausgabe, die sich hauptsächlich bei der Übersetzung ergaben, zu beheben, werden obengenannte Handbücher revidiert.

Maßnahmen: 1. Maßnahme:
Folgende Seiten sind auszutauschen (Stand: 18.07.1989):
1. Flughandbuch (deutsche Ausgabe)
0.2, 0.3, 0.4, 2.11, 2.12, 4.15
2. Wartungshandbuch (deutsche Ausgabe)
0.1, 0.2, 0.3, 3.5, 4.1, 4.4, 5.3,
6.5, 7.5, 7.8, 8.2, 8.4
3. Flughandbuch (englische Ausgabe)
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 2.3, 2.5, 2.11,
2.12, 3.3, 4.3, 4.15, 6.4

2. Maßnahme:
Austausch des Schildes über die Sollbruchstelle bei englischer Cockpitbeschilderung

Material: Das Material zur Durchführung der TM wird mit der Technischen Mitteilung versandt.

Gewicht- und Schwerpunktlage: Kein Einfluß

Hinweise: Die Maßnahmen können von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.

Mattsies, 18.07.89

LBA anerkannt:

gez. i.A. R. 
(Musterprüfleitstelle)

08. Sep. 1989





P.S.: Falls Sie Ihr Segelflugzeug inzwischen weiterverkauft haben, bitten wir Sie, diese Mitteilung umgehend an den neuen Besitzer weiterzuleiten und uns seine Anschrift mit Angabe der Werknummer mitzuteilen.

Datum
18 Juli 1989

ersetzt Ausgabe
vom

Bearbeitung
J. Altmann

Musterprüfer

Seite
1 von 1