



Gegenstand: Austausch von Führung und Spindel in der vorderen Pedaleinheit

Betroffen: GROB G 103 C TWIN III ACRO  
alle Werk-Nummern, ausgenommen bereits umgerüstete (siehe Seite 2)

Dringlichkeit: Bei der Jahresnachprüfung

Vorgang: Für die Herstellung von Führung und Spindel der vorderen Pedaleinheit wurde vom Zulieferer falsches Material verwendet. Als Vorsichtsmaßnahme sind beide Teile auszutauschen.

Maßnahmen: Bisherige Führung sowie Spindel sind auszubauen, zu kennzeichnen bzw. unbrauchbar zu machen und durch neue Teile zu ersetzen.


Material: Das Material zur Durchführung der TM ist kostenlos beim Hersteller zu beziehen.

Gewicht- und Schwerpunktlage: Kein Einfluß

Hinweise: Die Maßnahme kann von einer sachkundigen Person gemäß Arbeitsanleitung Nr. 315-41 durchgeführt werden. Die ordnungsgemäße Durchführung ist von einem Prüfer Klasse 3 im Bordbuch zu bescheinigen.

Mattsies, 28.09.89

LBA anerkannt:

  
gez. i.A. R. Rischer  
(Musterprüfleitstelle)

09. Okt. 1989





P.S.: Falls Sie Ihr Segelflugzeug inzwischen weiterverkauft haben, bitten wir Sie, diese Mitteilung umgehend an den neuen Besitzer weiterzuleiten und uns seine Anschrift mit Angabe der Werknummer mitzuteilen.



Technische Mitteilung  
TM 315-41

GROB  
G 103 C TWIN  
III ACRO

Bei folgenden Flugzeugen wurde die TM 315-41 bereits beim Hersteller durchgeführt:

Werk-Nr.: 34101, 34108, 34111, 34113, 34115,  
34134, 34138, 34140,

sowie alle Flugzeuge ab

Werk-Nr.: 34142

Datum  
28 Sept. 89

ersetzt Ausgabe  
vom

Bearbeitung  
Ch. Jütte

Musterprüfer

Seite  
2