



Diese Technische Mitteilung ersetzt die TM 306-20 vom 6.4.82

Gegenstand:
(Subject) Abweichungen gegenüber dem Gerätekenntblatt Nr. 306 bei Flugzeugen mit italienischer Zulassung.

Betroffen:
(Effectivity) Segelflugzeuge GROB G 102 "CLUB ASTIR III", "CLUB ASTIR IIIb" und "STANDARD ASTIR III" ab Werk Nr. 5501.

Dringlichkeit:
(Accomplishment) Im Rahmen der Stückprüfung für Italien.

Vorgang:
(Reason) Forderung der italienischen Luftfahrtbehörde bei der Musteranerkennung.

Maßnahmen:
(Instructions)

1. Änderung des englischen Flughandbuchs GROB G 102 "CLUB ASTIR III", "CLUB ASTIR IIIb" und "STANDARD ASTIR III", Ausgabe für Italien vom Januar 1981 mit den Austauschseiten 7 und 18 vom 6. April 1982 sowie der Austauschseite 1, 1b und 14 vom 7. Sept. 1982.
2. Änderung des englischen Wartungshandbuchs GROB G 102 "CLUB ASTIR III", "CLUB ASTIR IIIb" und "STANDARD ASTIR III", Ausgabe für Italien vom Januar 1981 mit den Austauschseiten 1, 1b und 19 vom 6. April 1982.

Hinweise:
(Remarks) Die Durchführung der Maßnahmen ist bei der Stückprüfung zu bestätigen.

Mindelheim-Mattsies, 07.09.1982

i. A.

Dipl. Ing. Horst Wilser

LBA anerkannt:



28. Sep. 1982

Datum	ersetzt Ausgabe vom	Bearbeitung		Seite
-------	---------------------	-------------	--	-------